

INFCIRC/1020
17 آب/أغسطس 2022

نشرة إعلامية

توزيع عام

عربي

الأصل: الإنكليزية والروسية

رسالة مؤرّخة 15 آب/أغسطس 2022 وردت من البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الوكالة

- 1- تلقت الأمانة مذكرة شفوية مؤرّخة 15 آب/أغسطس 2022 من البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الوكالة.
- 2- وحسبما هو مطلوب، تُعمّم طيه المذكرة الشفوية، مع الملحق المرفق بها، لكي تطلع عليهما جميع الدول الأعضاء.

البعثة الدائمة للاتحاد الروسي
لدى المنظمات الدولية في فيينا

فيينا، 15 آب/أغسطس 2022

الرقم: n-3067

تهدي البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُشرف البعثة أن تفيد بما يلي.

يواصل نظام كييف شتً هجمات عسكرية على محطة زابوريجيا للقوى النووية ومدينة إنيرغودار، مما يدفع بالوضع نحو وقوع كارثة نووية.

ففي مساء 14 آب/أغسطس، لحقت أضرار بمجموعة مفاتيح كهربائية مفتوحة تبلغ قدرتها 750 كيلوفولط وذلك نتيجة لقصف آخر شنته القوات المسلحة الأوكرانية. وهناك أعطال طالت لوحة التحكم المركزية الخاصة بتوزيع الكهرباء في محطة زابوريجيا للقوى النووية. ويجري العمل حالياً على تحديد مدى تلك الأضرار وطابعها.

وقد أدت الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها الجانب الأوكراني إلى تضرُّر أربعة خطوط كهرباء من أصل سبعة خطوط تزوّد محطة زابوريجيا للقوى النووية بالكهرباء. وحتى الساعة 06/00 صباحاً من 15 آب/أغسطس، كانت وحدتا القوى 5 و6 في محطة زابوريجيا للقوى النووية موصولتين بالشبكة الكهربائية، ومشغلتين بقدرة 805 ميغاواط و625 ميغاواط على التوالي. وفيما يتعلق بوحدتي القوى 1 و3، فهما قيد الصيانة، أمّا الوحدتان 2 و4، فهما في نمط الإغلاق البارد.

ووفقاً للمعلومات المحدثة التي وردت في هذا الصدد، فإنّ نظام الأمن التقني تعطلّ في 12 آب/أغسطس وهو لا يزال إلى حد الآن غير قابل للتشغيل وذلك جراء تعرضه لإصابة مباشرة بقذيفة مدفعية وجّهتها القوات المسلحة الأوكرانية صوب حامل الكابلات الواقعة في محيط المنطقة الأمنية.

وخلال القصف الذي شنته وحدات لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوريجيا للقوى النووية من ناحية بلدة نيكوبول في 11 آب/أغسطس، لحقت أضرار جزئية بمحطة القوى الحرارية الثانوية وبمعدات أحواض التبريد بالرش التابعة لنظام تبريد المفاعلات النووية. ودُمّرت بعض مرافق البنية الأساسية الخاصة بورشة القوى المائية التابعة لمحطة زابوريجيا للقوى النووية.

وإذا لم تتضرر البنية الأساسية الحساسة التابعة لمحطة زابوريجيا للقوى النووية ولم تتعطلّ عملية تشغيل المفاعلات، فإنّ الفضل في ذلك يعود إلى التدابير المهنية والفعالة التي اتخذها الجيش الروسي.

وعلى إثر الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، عُثِر في موقع محطة زابوريجيا للقوى النووية على شظايا قذائف من عيار 155 تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وهذا الأمر يؤكد مرةً أخرى أنّ الجانب الأوكراني ما كان ليرتكب أفعالاً من هذا القبيل لولا الدعم المقدم إليه من قبل الأطراف الغربية الوصية عليه.

وإنّ روسيا تدعو قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى إدانة الأفعال التي ترتكبها سلطات كيف وتدعوها إلى وقف شن الهجمات على المرافق النووية وعلى المنشآت الصناعية التي يحتمل أن تشكّل خطراً.

وتطلب البعثة الدائمة للاتحاد الروسي من الأمانة تعميم هذه المعلومات على جميع الدول الأعضاء في الوكالة في أقرب وقت ممكن.

وتغتتم البعثة الدائمة للاتحاد الروسي هذه الفرصة لثعرب مجدداً لأمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرها.

المرفق: مخطط الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوريجيا للقوى النووية في 11 أب/أغسطس 2022 وصورٌ توثِّق عواقب الهجمات، 6 صفحات.



2022

مخطط

الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوريجيا للقوى النووية في 11 آب/أغسطس 2022

حمض التيريد



الأضرار التي لحقت بالمعدات الثانوية الخاصة بوحدة القوى المائية



الأضرار التي لحقت بالمعدات الثانوية الخاصة بوحدة القوى المائية

المحيط الأمني الخاص بالمحطة

وحدات القوى

موقع الخزن الجاف للوقود النووي المستهلك

المياه الخاصة والمياه الثانوية

موقع خزن النفايات المشعة











