

情况通报

INFCIRC/1020

2022年8月17日

普遍分发

中文

原语文: 英文、俄文

俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022年8月15日的照会

1. 秘书处收到俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022 年 8 月 15 日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会及其附文，以通告全体成员国。

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团

2022 年 8 月 15 日 • 维也纳

编号：3067-n

国际原子能机构秘书处

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构（原子能机构）秘书处致意，并谨转达如下内容。

基辅政权继续对扎波罗热核电站和埃涅尔戈达尔市进行军事打击，将局势推向核灾难。

8 月 14 日晚，由于乌克兰武装部队的又一次炮击，一个 750 千伏的开放式开关装置被损坏。扎波罗热核电站的中央配电板发生故障。损坏的程度和性质正在确定中。

乌克兰方面的犯罪行为导致发生为扎波罗热核电站供电的七条电力传输线中的四条被损坏的情况。截至 8 月 15 日上午 6 时，扎波罗热核电站的 5 号和 6 号发电机组已经并网，并分别以 805 兆瓦和 625 兆瓦的容量运行。1 号和 3 号发电机组正在维护中，2 号和 4 号发电机组正处于冷停堆模式。

根据最新信息，8 月 12 日，由于乌克兰武装部队的一枚炮弹直接击中了安保区围栏的电缆桥架，技术安保系统瘫痪，至今无法运行。

在 8 月 11 日乌克兰武装部队第 44 炮兵旅的部队从尼科波尔镇一侧炮击扎波罗热核电站的过程中，辅助热电厂及核反应堆冷却系统喷水池设备被部分损坏。扎波罗热核电站水电车间的一些基础设施被摧毁。

正是由于俄罗斯军队的专业和有效行动，扎波罗热核电站的关键基础设施才没有被损坏，反应堆的运行也没有被中断。

在乌克兰武装部队的攻击后，在扎波罗热核电站场址上发现了北约 155 毫米口径炮弹的碎片。这再次证实，没有其西方策划者的支持，乌克兰方面的这类行为就是不可能的。

俄罗斯呼吁原子能机构领导人和联合国领导人谴责基辅当局的行为，并呼吁他们制止对核设施和潜在危险工业的攻击。

俄罗斯联邦常驻代表团请求秘书处尽快将这些信息分发原子能机构全体成员国。

俄罗斯联邦常驻代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

附文：2022 年 8 月 11 日乌克兰武装部队对扎波罗热核电站的打击计划以及打击后果的照片，共 6 页。



2022年8月11日乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂的打击计划



冷却水池

电厂安保围栏

发电机组

乏核燃料干法贮存库

专用建筑和辅助建筑

放射性同位素贮存库



水电车间辅助设备损坏



水电车间辅助设备受损











